



Entrevista con un experto local en los Andes

La siguiente es una transcripción de una entrevista con un experto en el manejo del agua en el Valle Sagrado de la Región del Cusco, Perú.

**Felipe Romelio Ascoe Gibaja, experto en el manejo del agua
Pacchapata, Ollantaytambo, Región del Cusco, Perú
Entrevistado por personal de la Institución Smithsonian
Junio 2014**

Antes de la restauración de los canales ancestrales en esta zona, la lluvia y el agua que venían por el camino eran un caos. No se podían ver los canales. Este lugar se llama *Pacchapata*, que significa "lugar de una catarata". El agua bajaba con gran fuerza, fluyendo donde pudiera. Tuve que pedirle a mis vecinos y a otros aldeanos cercanos que trabajáramos juntos. Hemos eliminado las raíces y las piedras. Los arquitectos del área también han ayudado a quitar algunas de las piedras. El canal había sido olvidado por cientos de años. Se llevó a cabo una excavación del totalmente destruido canal Inka. Había restos de pruebas físicas que sirvieron de guía para indicar dónde estaba el canal original. La primera *paccha* (catarata) había desaparecido. Los primeros trabajos de restauración se han completado y la segunda parte del canal todavía está en reconstrucción. Hemos reparado 150 metros del canal de 300 metros de largo. También hemos reparado las terrazas agrícolas ya que habían sido destruidas. Ha resultado bastante bien. Fue un trabajo de tres meses con veinte a treinta trabajadores. Yo soy un agricultor y dueño de casa de Ollantaytambo, una de las comunidades más antiguas. Desde mi juventud, he sentido que es mi deber reparar estructuras importantes que han sido destruidas. Los *Apus* y la *Pachamama* me iluminaron un poco. Luego vino una inundación y si no fuera por el canal ya parcialmente restaurado, todo habría desaparecido. Todos somos Inka aquí; todos sabemos cómo hacer el trabajo.